

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO


FACTORES CAUSANTES DE DETERIORO DEL LAGO DE TOTA, ASOCIADOS CON ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL UNA REVISION BIBLIOGRAFICA

Elaborado por:
LUISA MARIA SABARIA COMBARIZA

TABLA DE CONTENIDO

- Introduccion
- Objetivos
- Antecedentes
- Marco teorico
- Diseño metodologico
- Fases de desarrollo
- Resultados
- Discucion
- Conclusiones
- Referencias bibliograficas

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio documental a partir de la búsqueda de factores causantes de deterioro del lago de Tota en la actualidad y su impacto con el medio ambiente, la economía y la sociedad.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar una revisión de fuentes bibliográficas sobre las prácticas agroindustriales (agricultura, ganadería, piscicultura), la actividad petrolera y minera, involucradas en el deterioro del lago de Tota y su efecto a largo plazo (eutrofización).

Revisar el impacto a nivel económico del lago de Tota en el departamento de Boyacá.

Establecer que las características físico-químicas y microbiológicas del lago de Tota, se pueden ver afectadas por su deterioro.

ANTECEDENTES




MARCO TEORICO



<https://www.elespectador.com/economia/lago-de-tota-es-premiado-como-uno-de-los-mejores-destinos-verdes-de-las-americas-articulo-743103>

- 61 m de profundidad
- En medio de montañas albergan los páramos de La Sarna, Ogontá o Toquilla, los Curíes, Hirva, Suse, y Las Alfombras entre otros.

LINEA DEL TIEMPO



CLASIFICACION DE ZONAS




Cebolla 40%, pastura 40% y 20% papa



En las 5 zonas se cultiva cebolla, habas, papa y arveja.



Actualmente tiene 23 microcuencas



DISPOSICIÓN LEGAL

Constitución Política de Colombia.
Art 80:. Deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Decreto 1594 de 1984 (USOS)

Decreto 2256 de 1991, ley de pesca.


Resolución 0631 de 2015 (Vertimientos)



PRACTICAS



<http://brujula.com.gt/la-agricultura-y-el-poco-acceso-a-la-tecnificacion-una-experiencia-vivida/>



Agroquímicos

- Fungicidas
- Insecticidas
- Fertilizantes

222 jaulas

2020: 1005 t (trucha)
y 8712 t (desechos)

Piscicultura


1 kg de trucha necesita 1,4 kg de alimento del cual 25% es carne y el 75% (alimento no capturado)



<http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v18n2/0122-8706-ccta-18-02-00247.pdf>

Nitrógeno, fósforo, carbono
fecas no digeridas

<https://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=13945>



<https://noticias.caracoltv.com/caracol-investiga/prevencion-o-explotacion-polemica-por-plan-de-mitigacion-de-riesgo-en-la-laguna-de-tota>




https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Salud_Publica/Año_2014/AGUA_CONSUMO_HUMANO/MAPA_RIESGO/MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20LA%20LAGUNA%20DE%20TOTA.pdf



Q. Los pozos, El Tobal,
Q. La mugre, Hato
laguna y El túnel

Vertimientos



Municipio	Cobertura (%)		PTAR	PTAR	Plan Maestro de Alcantarillado
	Alcantarillado urbano	Alcantarillado rural		En operación	
Aquitania	72	34,82	Si	No	Si
Cúitiva	100	63,11	No		Si
Sogamoso	100	67,65	Si	Entra en operación el primer semestre de 2014	Si
Tota	80	62,74	No		Se inicia la formulación

Indicadores del servicio de alcantarillado en la cuenca del Lago de Tota, PDA 2013 . Tomado de:

http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/12.%20CONPES%203801%20MANEJO%20AMBIENTAL%20INTEGRAL%20DE%20LA%20CUENCA%20HIDROGRAFICA%20DEL%20LAGO%20DE%20TONA.pdf

Municipio	No de expediente permiso de vertimiento	Empresa prestadora de alcantarillado	PSMV ²²	Permiso de Vertimiento	Fuente receptora
Aquitania	OOPV_0085/04	Alcaldia Municipal	Sí	No	Quebrada la Mugre
Cuitiva	OOPV-0014/04	Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cuitiva S.A. ESP – EMCUITIVA S.A. E.S.P	Sí	No	Quebrada San Cayetano
Sogamoso	OOPV-0020/04	COSERVICIOS S.A. ESP	Sí	En trámite	Río Chicamocha
Tota	OOPV-0052/04	Personería municipal Tota	Sí	No	Quebrada Guima

Estado de trámite de permisos de vertimientos en la cuenca del Lago de Tota, CORPOBOYACA 2013. Tomado de:

http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/12.%20CONPES%203801%20MANEJO%20AMBIENTAL%20INTEGRAL%20DE%20LA%20CUENCA%20HIDROGRAFICA%20DEL%20LAGO%20DE%20TONA.pdf




<https://www.informese.co/datos-petroleo/>

Hidrocarburos

- * Maurel and Prom
- * La 'Geofizyka Torún'

Uso del agua del lago de Tota

13 municipios de Boyacá



Departamento de Boyacá, Bloques petroleros tipo no convencional (Fracking). Tomado de GEAM



https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Salud_Publica/Ano_2014/AGUA_CONSUMO_HUMANO/MAPA_RIESGO /MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20LA%20LAGUNA%20DE% 20TOTA.pdf

**250.000
habitantes**

Sogamoso,
Aquitania, Iza,
Belencito,
Firavitoba,
Tota, Cuitiva,
Nobsa

**SUMINISTRO
POBLACIONAL**

Acueductos y
acequias

Acerías Paz
del Rio



Economía

<https://economipedia.com/diccionarios/inflacion.html>

TABLA 7. PIB de explotación agrícola (DANE) ²³.

CODIGO DEPARTAMENTO	CONCEPTO	2015	2016	2017
	AGRICULTURA.GANADERIA.CAZA.SILVICULTURA Y PESCA	48.124	56.678	58.585
05	Antioquia	7.790	8.968	8.928
08	Atlántico	246	305	348
11	Bogotá D.C.	-	-	-
13	Bolívar	854	1.098	1.199
15	Boyacá	2.067	2.208	2.306
17	Caldas	1.549	1.729	1.743

Fitoplancton

Desde 1954 18
y 27 cm

32 géneros

Altas [] de N y F

Microcystis
(microcistinas o
anatoxina a)

Turbidez,
temperaturas altas



<https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/cianobacterias-bacterias-que-intoxiclan-el-agua-MEkhO>

Propiedades Físicas, Químicas Y Microbiológicas Del Lago De Tota

Decreto 1594
de 1984

Usos humano, doméstico, agrícola,
pecuario, recreativo, industrial.

Físicas

- Color
- Turbidez

Químicas

- pH
- Alcalinidad
- Oxígeno Disuelto
- DQO Y DBO
- Solidos disueltos y suspendidos
- Fosfatos, Sulfatos
- Cloruros, Clorofila a
- Nitratos
- Otras sustancias como metales.

Microbiológicas

- Presencia de Coliformes totales, E. coli, bacterias Coliformes Termotolerantes, Heterotrofos, Enterococos intestinales y parásitos como Giardia

DISEÑO METODOLOGICO

Tipo de investigación



Tipo de población

Recopilación de información

ScienceDirect
Ambientalex.info.
El portal ambiental




Google
Scholar

sinab
SISTEMA NACIONAL
DE BIBLIOTECAS

SciELO
Scopus

PubMed

Criterios de exclusión




Criterios de inclusión

RESULTADOS


FASE 1

Selección de Documentos



DOCUMENTOS	
Artículos	35
Revistas	4
Doc. Web	30
Libros	1
Bloggs	1
Tesis	2
TOTAL	73

FASE 2




TEMAS DE INTERÉS


TEMAS	#
Prácticas Agroindustriales	18
Explotación Petrolera	10
Minería	3
Vertimientos	5
Abastecimiento Poblacional	4
Fitoplancton	5
Características Fisicoquímicas y Microbiológicas	13
Eutrofización	11
Economía	4
TOTAL	73

FASE 3

INFORMACION CRONOLOGICA



DISCUSIÓN




DISCUSIÓN




MINERIA


HIDROCARBUROS



CONTAMINACION




E. coli
Coliformes fecales



Quebradas La Mugre, Aguablanca y
en el río Tobal.

Algas Elodea

DISCUSIÓN



DISCUSIÓN

Acerías (88,3 L/s)
Cementos Argos 2,71 L/s
Riego 177 L/s.

COLMACION

Causas

Daños

Contaminación


Reducción del
nivel

Economía

Turismo

Abastecimiento
poblacional





Carbono orgánico particulado (mg/m^3)

10 20 50 100 200 500 1,000

Densidad poblacional (personas/ km^2)

1 10 100 1,000 10k 100k

Tamaño de la zona muerta (km^2)
desconocido

0.1 * 1 * 10 * 100 * 1k * 10k

<https://earthobservatory.nasa.gov/images/44677/aquatic-dead-zones>

Bahía de Chesapeake, mar
Báltico, el Adriático, el negro,
el golfo de California, lago de
Amatitlán y el de Atitlán

Ecosistemas similares

Laguna Fúquene

400 mil Zonas
muertas a nivel
mundial (NASA)



CONCLUSIONES

Las prácticas agroindustriales (ganadería, agricultura, piscicultura), vertimientos, actividad petrolera y minera deterioran la calidad del agua del lago de Tota. Propiciando el fenómeno de eutrofización, con posible afectación a la salud de la población cercana

La economía del departamento de Boyacá, está ampliamente influenciada por el turismo, sector empresarial (agroindustrial e industrial) y el abastecimiento poblacional, que se pueden ver afectados a futuro por el deterioro del lago de Tota.

Las propiedades físico-químicas y microbiológicas del lago de Tota, son afectadas drásticamente por uso indiscriminado de agroquímicos, desechos relacionados con la piscicultura y la ganadería, vertimientos, industria minera y explotación petrolera.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. EL ESPECTADOR, Disponible en: <https://www.elespectador.com/economia/lago-de-tota-es-premiado-como-uno-de-los-mejores-destinos-verdes-de-las-americas-articulo-743103>
2. EL DIARIO, Disponible en: <https://www.periodicoeldiario.com/2017/02/20/segun-minagricultura-se-cuentan-con-1-2-billones-de-pesos-para-2017/>
3. Ruiz E. Vargas E. Determinación espacio temporal de la concentración de fosforo en el lago de Tota. [Internet]. Revista colombiana de química. 2005 dic; 34 (2): 211-218. Disponible en: <http://www.redalyc.org/html/3090/309025255010/>
4. Abella G, Martínez C, Contribución De Un Afluentes Tributario A La Eutrofización Del Lago De Tota (Boyacá, Colombia), Vol. 41, Número 2, p. 243-262, 2012. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/39372/41998>
5. Hernández E, Aguirre N, Palacio J, Evaluación comparativa de algunas características limnológicas de seis ambientes leníticos de Colombia. Scielo, Rev.fac.ing.univ. Antioquia no.69 Medellín Oct./Dec. 2013. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302013000400018
6. Mojica A. Guerrero J. Evaluación del movimiento de plaguicidas hacia la cuenca del Lago de Tota, Colombia. Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Departamento de Química. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. REV. COLOMB. QUIM. 2013. 42 (2): 29-38. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rcq/v42n2/v42n2a04.pdf>
7. Núñez L, Triana J, Martínez O, Informe Batimetría Lago de Tota, IDEAM, Dic 2014, Disponible en:
<http://www.ideam.gov.co/documents/14691/16003/Batimetria+Lago+de+Tota/6d14d1a2-a91b-4a20-86e3-58cb4242a616>
8. Hernández E, Aguirre N, Palacio J, Evaluación comparativa de algunas características limnológicas de seis ambientes leníticos de Colombia. Scielo, Rev.fac.ing.univ. Antioquia no.69 Medellín Oct./Dec. 2013. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302013000400018
9. Torres N, Rincón I. Estimación de los desperdicios generados por la producción de trucha arcoíris en el lago de tota Colombia [Internet]. Gestión y sostenibilidad ambiental. 2017 May; 18(2): 247-255. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v18n2/0122-8706-ccta-18-02-00247.pdf>
10. Mapa de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano de la laguna de tota, Gobernación de Boyacá, 2012, Disponible en:
https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Salud_Publica/Año_2014/AGUA_CONSUMO_HUMANO/MAPA_RIESGO/MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20LA%20LAGUNA%20DE%20TOTAB.pdf